

無障礙設施優良範例

無障礙廁所-現況示意圖



兩側垂直扶手



緊急求助鈴與連接
之蜂鳴器接電測試




求助鈴馬桶上緣
60cm



引導標誌(垂直牆面)





廁所入口牆面加設無障礙標誌






標誌標示 WC 字樣
兼親子廁所時也要標
示

無障礙電梯-現況示意圖




無障礙標誌牌、
入口處覺裝置浮凸字
(★)



電梯入口呼叫鈕前之
引導(30cm*60cm)


無障礙樓梯-無障礙現況示意圖



梯及終端 30 公分
處不同材質地板



1 樓樓梯兩端扶
手水平延伸 30 公
分以上



無障礙樓梯標示



扶手設置高度

無障停車空間 - 現況示意圖



斜線間淨距離大於 40 公分



停車格上方增加無障礙車位指示牌

出入口-無障礙現況示意圖



入口坡道起點平台
淨寬應為 150cm 並
順平



無障礙斜坡引導標誌